



«УТВЕРЖДАЮ»

Менеджер / Зам. Менеджер УТО ЗАО «КГК»

Тимур Усенов / Нурбек Мусаев

« 22 » 04 2024 года


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту и восстановлению машины Toyota Land Cruiser Prado GX
ТО ЗАО «Кумтор Голд Компани»


№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Место проведения	Кыргызская Республика.
2.	Заказчик	ЗАО «Кумтор Голд Компани».
3.	Исполнитель	Определяется согласно конкурсу.
4.	Цель	Проведение работы по ремонту и восстановлению машины Toyota Land Cruiser Prado GX после аварии.
5.	Состав работы	1. Проведение работ на территории подрядчика. 2. Строгое соблюдение местного законодательства по части охраны труда и промышленной безопасности. 3. Ремонт и восстановление механических повреждений кузова и покраска. 4. Ремонт, замена и восстановление поврежденных деталей
6.	Нормы и стандарты	1. Сотрудники должны быть квалифицированы по части выполняемых работ. 2. Отчеты по выполненным работам, должны быть переданы в КГК не позднее 3-х рабочих дней после завершения работ в электронной форме и твердой копии. 3. Наличие рабочего участка с необходимым оборудованием и инструментами для проведения квалифицированной работы.
7.	Сроки выполнения работ и условия оплаты	Сроки выполнения требуемых работ не должны превышать согласно заключенному договору. Предоплата рассматривается в заключенном договоре.
8.	Гарантийный срок	Рассматривается в заключенном договоре.
9.	Приемка	Прием работ производится совместно с заказчиком и исполнителем. Подрядчик обязуется устранить недостатки, выявленные после передачи заказчику.
10.	Критерии оценки качества	Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ. В случае выхода из строя деталей во время гарантийного срока затраты на восстановление несет исполнитель.
11.	Конфиденциальность	Данные о проведении сделки будут являться конфиденциальными, разглашение третьим лицам запрещено.

«СОГЛАСОВАНО»

Должность: Начальник УТО

ФИО: Светлов К. И. 
ПОДПИСЬ

« 24 » 04 2024 года

Исполнитель: Малафеев А. В. 

Кумтор Голд Компани
Акт дефектовки технического состояния актива



Toyota Land Cruiser Prado GX

VIN номер:	JTEBL29J465043657
Государственный номер	КGBM 2292
Дата изготовления:	2006
Модель:	Toyota L/C Prado GX
Наработка двигателя:	290000 км

В ходе осмотра установлено:

№	Наименование узла, агрегата	Тех. состояние	Примечание по дефектам
1	Двигатель	Удовлетворительно	Двигатель рабочий, в удовлетворительном состоянии.
2	Рама	Неудовлетворительно	Требуется ремонт. Повреждена передняя часть.
3	Кузов, кабина	Неудовлетворительно	Требуется кузовные работы. Замена – капот в сборе, передний бампер, решётка радиатора, ремонт передней правой двери.
4	Система питания	Удовлетворительно	Требуется проверка
5	Коробка переключения передач, раздаточная коробка	Удовлетворительно	В рабочем состоянии
6	Передний мост	Неудовлетворительно	Требуется проверка
7	Задний мост	Удовлетворительно	В рабочем состоянии
8	Карданный вал	Удовлетворительно	Износ крестовины
9	Диски, шины	Удовлетворительно	Диски в удовлетворительном состоянии, шины имеют износ более 50 %.
10	Рессоры	Удовлетворительно	Потеря упругости рессор, деформация листов.
11	Рулевое управление	Неудовлетворительно	Требуется проверка
12	Тормозная система	Неудовлетворительно	Требуется проверка
12	Электрооборудование	Неудовлетворительно	Требуется проверка
13	Система охлаждения	Неудовлетворительно	Замена - радиатор, вентилятор в сборе, диффузор, расширительного бочок.

Заключение:

Автомобилу требуется капитальный ремонт кузова и передней части отсека двигателя.

Комиссия:

Механик ТО ЛТ ГПТ Исмаилов Р.В. 23.04.2024

Мастер ТО ГПТ Исмаилов Р.В. 23.04.2024

Инженер ПТО Камалдаров В. 23.04.2024

Начальник ТО ГПТ Мушаррафов И. 23.04.2024

Объем работы по восстановлению машины
Toyota Land Cruiser Prado GX, 2006
VIN: JTEBL29J465043657

Замена узлов

1. Фара головного света, правый и левый
2. Противотуманные фары, правый и левый
3. Капот в сборе (петли, амортизаторы, замок)
4. Передний бампер в сборе
5. Корпус воздушного фильтра в сборе
6. Радиатор охлаждения
7. Радиатор кондиционера
8. Диффузор радиатора охлаждения
9. Вентилятор в сборе системы кондиционирование
10. Комплект шлангов радиатора системы кондиционирование
11. Вентилятор охлаждения
12. Решетка радиатора
13. Рамка радиатора (экран), верхняя опора радиатора, стойка замка капота
14. Блок предохранителей
15. Бочок системы стеклоочистителя
16. Расширительный бочок радиатора
17. Насос продувки катализатора SAP в сборе
18. Передние кузовные болты и подушки

Кузовные работы

1. Вытяжка кузова, переднюю часть
2. Ремонт передней правой двери
3. Сварочные и малярные работы

Механик ТО ЛТ ГПТ

Александр 23.04.2024