



- ЭКСПЛИКАЦИЯ**
- 1. Карьер;
 - 2. Отвал для складирования морены;
 - 3. Отвал для складирования каменных пород;
 - 4. Участок обогащения и выщелачивания;
 - 5. Приемный бункер фробанного конвейера;
 - 6. Цех крупного дробления;
 - 7. Цех среднего дробления;
 - 8. Цех дробления;
 - 9. Склад дробленой руды;
 - 10. Участок приготовления реагентов;
 - 11. Цех фильтрации хвостов;
 - 12. Подстанция перерабатывающего комплекса;
 - 13. Склад СДВБ;
 - 14-1. Хвостохранилище №1;
 - 14-2. Хвостохранилище №2;
 - 15. Цех метализации;
 - 16. Цех десорбции и электролиза;
 - 17. Лаборатория;
 - 18. Склад реагентов;
 - 19. Склад ГСМ и АЗС;
 - 20. Склад цемента;
 - 21. Ремонтные мастерские и гараж;
 - 22. Склад инвентаря и материалов;
 - 23. Летний водозабор;
 - 24. Круглогодичный водозабор;
 - 25. Склад ВМ;
 - 26. Полигон для уничтожения и хранения ВМ;
 - 27. Вспомогательный поселок, АБК;
 - 28. Очистные сооружения с полем фильтрации;
 - 29. Центральная пониженная подстанция 10/0,4 кВ;
 - 30. Линия внешнего энергоснабжения 110 кВ;
 - 31. Пылеулавливающая установка;
 - 32. Административные помещения фабрики;
 - 33. Водопропускные сооружения;
 - 34. Площадка для стоянки горно-транспортного оборудования;
 - 35. Водотводный канал для спуска ледникового озера в ручей Муздуку;
 - 36. Плот скрепы;
 - 37. Забор из колодезьной проводки;
 - 38. Водотводная наземная канава;
 - 39. Туалет;
 - 40. Приемные емкости водоснабжения;
 - 41. Склад свехвешной руды;
 - 42. Узел детоксификации;
 - 43. Сечение хвостов;

		Кунтар Оперейтинг Компани	
Инженер	Иванов И.И.	Мастерские Тополан	
Инженер	Сидоров С.С.	Золотоизвлекающая фабрика	
Инженер	Петров П.П.	Масштаб	Лист
Инженер	Климов К.К.	1:500	1
Инженер	Васильев В.В.	Генплан. Схема расположения основных объектов.	
Инженер	Кузнецов К.К.	Прямая зрительная "Кунтар Голд Контраст"	